

UNI-T®**UT511****Aparat de masura digital pentru masurarea rezistentei izolatiei****SPECIFICAȚII**

Funcții de măsurare:

Rezistența de izolație:

Tensiunea de test: 100V/250V/500V/1000V 0%~20%

100V: 0.1MΩ~500MΩ ±(3%+5)

250V: 0.5MΩ~2GΩ ±(3%+5)

500V: 1MΩ~4GΩ ±(3%+5)

1000V: 2MΩ~10GΩ ±(3%+5)

Curentul de scurt-circuit: <2mA

DC Voltage: 1000V ±(2%+3)

AC Voltage: 750V ±(2%+3)

Rezistența izolației: 500kΩ ~ 10GΩ

Rezistența joasă: 1000W

Scalare automată

Deconectare automată

Indica bateria descărcată

Indicator de suprasarcină

Sursa de alimentare: 8 x baterii 1.5 V(LR14)