

Chingi de ridicare si Franghii circulare

Pe eticheta de marcaj a fiecărei variante constructive a elementelor de legare a sarcinilor este trecută capacitatea portantă, cu sarcina legată în diferite moduri, de care trebuie ținut cont în timpul utilizării elementelor de legare a sarcinii. Chingile de ridicare cu urechi si franghiile circulare sunt realizate conform EN 1492.

Pentru exploatarea corespunzătoare a elementelor de legare și de fixare a încărcăturilor se vor avea în vedere următoarele:

- Este interzisă utilizarea elementelor de legare a sarcinilor și de fixare a încărcăturilor, la sarcini mai mari decât cele înscrise pe eticheta de marcaj;
- Se interzice utilizarea elementelor de legare a sarcinilor și de fixare a încărcăturilor în stare înghețată;
- Se interzice utilizarea elementelor de legare a sarcinilor și de fixare a încărcăturilor în alte scopuri (de ex. curele de transmisie, hamuri, etc.) decât cele prevăzute în prezentele instrucțiuni;
- Se interzice lăsarea și păstrarea sarcinii în stare ridicată pe elemente de legare a sarcinilor;
- Dacă sarcina de ridicat prezintă muchii, colțuri ascuțite sau asperități pe suprafața care se leagă, se vor folosi chingi cu elemente protectoare corespunzătoare
- Este interzisă înnădirea chingilor. Este interzisă trecerea unei urechi prin cealaltă la chingile cusute.
- Formarea unui lat peste piesă este permisă numai în cazul frânghiilor circulare.
- Numai acele elemente de legare a sarcinilor și de fixare a încărcăturilor la transport se pot folosi, la care eticheta de marcaj nu este degradată și se pot citi datele de pe etichetă;
- Elementele de legare a sarcinilor se așează în așa fel pe sarcină, ca alunecarea acestora în timpul ridicării sarcinii să fie exclusă.

Se interzice folosirea chingilor sau a frânghiilor de ridicare care nu culcă perfect în curbura cârligului, se interzice agățarea chingii sau a frânghiei pe vârful cârligului.

INTRETINEREA

Se recomandă păstrarea elementelor de legare a sarcinilor prin suspendare pe capre confecționate în acest scop. Se pot păstra și întinse pe jos sau adunate sub formă de colac.

Depozitarea elementelor de legare a sarcinilor și de fixare a încărcăturilor la transport necesită încăperi uscate, ferite de agenți corozivi și de deteriorări mecanice. În aceste încăperi nu se pot depozita acizi și baze.

Se interzice uscarea elementelor de legare și de fixare a sarcinilor și a încărcăturilor în apropierea surselor de căldură cu flacără deschisă.

Se interzice păstrarea elementelor de legare a sarcinilor în apropierea surselor de căldură sau timp îndelungat sub efectul razelor solare puternice.